

# CRF450R (PE07) の無償修理について

ホンダが2020年7月～2020年12月までに製造し、販売したCRF450R (PE07) のドライブチェーンに不具合があることが判明したため、自主改善(無償修理)を実施中です。

ご愛用車の対象かどうかは、Hondaホームページにてご確認ください。

<https://recallsearch4.honda.co.jp/sqs/r201/R20101.do?fn=link.disp>

## ■ 無償修理の概要

### 1. 不具合の内容



ドライブチェーンにおいて、マスタリンクのかしめ設備の管理が不適切なため、コネクティングピンのかしめ量が少ないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コネクティングピンが抜けて、ドライブチェーンが外れ走行不能となるおそれがある。

### 2. 改善の内容

全車両、良品のマスタリンクを組付けた新品のドライブチェーンに交換する。

### 3. 対象車両

車名	通称名	対象車の車台番号の範囲	製作期間	対象車の台数	備考
ホンダ	「CRF450R」	PE07-1400002 ～ PE07-1400067	2020年7月30日 ～ 2020年12月14日	57台	レース専用車両



基準不適合発生箇所

※【既に同等品または、社外品に交換】されている場合は、下記までご一報ください。

## ■ 本件に関するお問い合わせ先

本田技研工業株式会社 Honda 市場措置コールセンター

☎ 0120-262-182

(受付時間：9時30分～17時30分)

<https://www.honda.co.jp/recall/>